



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDIBU
**“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS
SAIMNIECĪBAS UZNĒMUMS”**


Reg. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 654-07260,
fakss 654-38872
e-pasts: pasts@ddzksu.lv

Tehniskās apsekošanas atzinums

**Palīgēka 18. novembra ielā 16 , Daugavpilī,
kad. apzim. 05000021705002**

(būves nosaukums, zemes vienības kadastra apzīmējums un adrese)



**Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļu
īpašnieki**

(būves īpašnieks, līguma datums un numurs)

Atzinums izsniepts 2020. gada 7. jūlijā

**Rasita Latkovska, ser.Nr.3-01209, SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris
(projektētājs)**

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

Pievienoto dokumentu saraksts

- 1.Zemes grāmata.
- 2.Zemes robežu plāns.
3. Palīgceltnes kartīte.
4. Tehniskās apsekošanas atzinums palīgēkas 18.novembra ielā 16 , Daugavpilī,
kad. apzim. 05000021705002.

DAUGAVPILS ZEMESGRĀMATU NODAĻA**Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 5032****Kadastra numurs: 0500 002 1705****Adresse: 18. novembra iela 16, Daugavpils**

Ieraksta Nr.	I. daļa 1. iedāja Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas	Daja	Platība, lielums
1.1.	Zemes gabals ar kadastra numuru 0500- 002- 1705.		1017 kvm
2.1.	Uz zemes gabala atrodas viena divstāvu dzīvojamā māja ar 8 dzīvokjiem, kopējā platība - 431.0 kv.m, un palīgceltnē ar kopējo platību 97.7 kv.m. Žurnāls Nr. 7539(2000), lēmuma datums: 30.10.2000, tiesnesis Jānis Radionovs		
3.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 6 atvērt nodalījuma Nr. 5032-6. Žurnāls Nr. 300000058887, lēmuma datums: 08.08.2001, tiesnesis Jānis Radionovs	595/3975	59,5 kvm
4.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 3 atvērt nodalījuma Nr. 5032-3. Žurnāls Nr. 300000764560, lēmuma datums: 01.06.2004, tiesnesis Valda Strode	4680/39750	46,8 m ²
5.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 7 atvērt nodalījuma Nr. 5032-7. Žurnāls Nr. 300000891620, lēmuma datums: 27.10.2004, tiesnesis Valda Strode	470/3975	47 kvm
6.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 5 atvērt nodalījuma Nr. 5032-5. Žurnāls Nr. 300001781619, lēmuma datums: 21.11.2006, tiesnesis Juris Taukuls	463/3975	46,3 kvm
Ieraksta Nr.	I. daļa 2. iedāja No nekustama īpašuma atdalītie zemes gabali, servitūtu un reālnastu pārgrožījumi un dzēsumi	Daja	Platība, lielums
Nav ierakstu			
Ieraksta Nr.	II. daļa 1. iedāja Īpašnieks, dzimšanas gads, vieta, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Daja	Summa (Ls)
1.1.	Īpašnieks: DAUGAVPILS PILSEĀTAS PAŠVALDĪBA, nodokļu maksātāja kods 90000077325.	1	
2.1.	Īpašuma tiesības nostiprinātas uz piekrītošo zemi ar kadastrālo vērtību Ls.2014.00		
3.1.	Īpašuma tiesības nostiprinātas uz ēkām kopvērtībā Ls.8064.00		
4.1.	Pamats: 2000. gada 10. augusta Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.806 un 2000. gada 20. oktobra uzzīja par nekustamo īpašumu Nr.2-13/1978 un ēkām - zvērināta revidenta apliecināta 2000. gada 21. februāra Daugavpils pilsētas domes izziņa Nr.2-		

13/288.

Žurnāls Nr. 7539(2000), lēmuma datums: 30.10.2000,
tiesnesis Jānis Radionovs

II. daja 2. iedaļa Ieraksta Atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, Nr. aizliegumiem, pēcmantnieku iecelšanu un mantojuma līgumiem			
---	--	--	--

Nav ierakstu

Ieraksta Nr.	III. daja 1. iedaļa Lietu tiesības, kas aprūtina nekustamu ipašumu	Platība, lielums
1.1.	Atzīme - Austrumu elektrisko tīklu 0.4 kV kabeļu līnijas aizsargjosla 8 m/ 2 m-	16 kvm
2.1.	Atzīme - Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Daugavpils siltumtīkli" siltumtrases aizsargjosla 12 m/ 5 m-	60 kvm
3.1.	Atzīme - SIA "Lattelekom" Daugavpils nodajas apakšzemes kabeļu sakaru līnijas aizsargjosla 27 m/ 5 m-	135 kvm

Žurnāls Nr. 7539(2000), lēmuma datums: 30.10.2000,
tiesnesis Jānis Radionovs

Ieraksta Nr.	III. daja 2. iedaļa Pārgrozījumi 1.iedaļas ierakstos, ierakstu un pārgrozījumu dzēsumi	Platība, lielums
-------------------------	---	-----------------------------

Nav ierakstu

Ieraksta Nr.	IV. daja 1.,2. iedaļa Ķillas tiesība un tā pamats	Summa (Ls)
-------------------------	--	-------------------


Nav ierakstu

Ieraksta Nr.	IV. daja 3. iedaļa Pārgrozījumi ķillas tiesībās, pārgrozījumu dzēsumi	Summa (Ls)
-------------------------	--	-------------------

Nav ierakstu

Ieraksta Nr.	IV. daja 4.,5. iedaļa Ķilu dzēsumi pilnībā vai daļēji	Summa (Ls)
-------------------------	--	-------------------

Nav ierakstu



DAUGAVPILS PILSĒTĀ

18.Novembra ielā Nr.16

Zemes kadastra Nr.0500-002-1705

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2000.gada 31.janvāra
pasūtījumam Nr.59

Robežu plāns sastādīts mērogā M1:500 pēc 2000.gada uzmērišanas materiāliem

Zemes kopplatība ir 1017 kv.m

Zemes īpašums reģistrēts LR Latgales apgabaltiesas Daugavpils zemesgrāmatu
nodaļas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatā

200_. gada ____ . _____

Nodalījuma (folijas) Nr. _____

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis : _____



VALSTS ZEMES DIENESTS
Dienvidlatgales reģionālās nodaļas Daugavpils filiāle

Nodaļas vadītāja
vietniece

Kirčenko

L. Kirčenko

28. 02. 2010

ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS



ZEMES
IZVIETOJUMA SHĒMA

Nr.	X	Y
54	194080.59	658030.09
55	194092.94	658056.82
64	194060.45	658071.48
65	194058.04	658066.70
66	194052.03	658054.18
67	194048.81	658047.56
73,	194053.19	658045.63
72	194055.78	658044.37
71	194060.66	658039.96

LKS92 TM

Mēroga koeficients : 0.999906

Kopplatība 1017 kv.m

25.02.2000
M. Šķēlītis

Ortofotokartes Nr. 2443-42-54

VZD Dienvidlatgales regionālās nodaļas
Daugavpils filiāles mērniecības birojs

Biroja vadītājs	<i>[Signature]</i>	Dz.Krūtkramelis	21.02.2000.
Mērnieks	<i>[Signature]</i>	A.Sostars	09.02.2000.
Planu zīmeja	<i>[Signature]</i>	B.Baulina	14.02.2000.

Mērogs 1:500

Palīgceltnes kartīte
Карточка на вспомогательное строение

Celtņu īpašnieku un lietotāju kategorija Категория владельцев и пользователей строением		<i>Саранчице</i> iela Nº 16	Grupa (kvartāls) Группа (квартал) <u>209</u>	
<i>MC</i>			Grunis (fonds) Грунт (фонд)	
			Pilsēta Город <u>Даугавпилс</u>	
			Rajons Район	
			i97 / g./r. <u>15.06</u>	
Nr. р.к. Пор. №	Nosaukums Наименование	Celtne Строение № (pēc plāna) (по плану)	Celtne Строение № (pēc plāna) (по плану)	Celtne Строение № (pēc plāna) (по плану)
1	Nozīme Назначение	<i>Саран</i>		
2	Stāvu skaits Этажность	1		
3	Pamatī Фундамент	<i>з.б. с.с.</i>		
4	Sienas Стены	<i>з.с.ч.т.</i>		
5	Jumts Кровля	<i>ш.с.ч.р</i>		
6	Grīdas Полы			
7	Pārsegumi Перекрытия			
8	Papildu izbūves Дополнительные устройства			
9	Laukums (uzrādīt aprēķināšanas formulu) Площадь (указать формулу вычисления)	<i>200x4.40=88.0</i>		
10	Augstums Высота	<i>3.27</i>		
11	Tilpums Объем	<i>288</i>		
12	Cenu krājuma Nr. un tabulas Nr. № сборника и № таблицы	<i>28-103</i>		
13	Mēra vienības izmaksas Стоимость единицы измерения	<i>5.30</i>		
14	Mēra vienības izmaksas pārlabojumi Поправки к стоимости единицы измерения	<i>5.30x0.97</i>		
15	Celtnes mēra vien. izmaka ar pārlabojumiem Стоимость единицы измерения строения с поправками	<i>4.08</i>		
16	Celtnes atjaunošanas vērtība Восстановительная стоимость строения	<i>1175</i>		
17	Nolietošanās % % износа	<i>50</i>		
- 18	Nolietošanās vērtība Стоимость износа	<i>588</i>		
19	Patreizējā vērtība Действительная стоимость	<i>87</i>		

Inventarizators
ИнвентаризаторPriekšnieks
НачальникInžen.-kontrolieris
Инж.-контролер

1. Vispārīgās ziņas par būvi

(Datus par būvi aizpilda no jaunākās dokumentācijas – būves kadastrālās uzmērišanas lietas vai būvprojekta)


1.1.	galvenais lietošanas veids	127402 – palīgēkas
1.2.	kopējā platība (m^2)	97,7m ²
1.3.	apbūves laukums (m^2)	97,7m ² (nav precīzu datu)
1.4.	būvtilpums (m^3)	288,0m ³
1.5.	virszemes stāvu skaits	1
1.6.	pazemes stāvu skaits	0
1.7.	būves kadastra apzīmējums	05000021705002
1.8.	būves īpašnieks	dzīvojamās mājas 18. novembra 16, dzīvokļu īpašnieki
1.9.	būvprojekta izstrādātājs (būvprojekta autors)	N/d
1.10.	būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums	N/d
1.11.	būves nodošana ekspluatācijā (datums)	N/d
1.12.	būves konservācijas datums	N/d
1.13.	būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads	N/d
1.14.	būves kadastrālās uzmērišanas lietas datums	1971 .gada. 15. jūnija
1.15.	cita informācija, kuru apsekotājs uzskata par nepieciešamu	Nav

2. Situācija

2.1.	zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība (m^2 – pilsētās, ha – lauku teritorijās)
------	---

Ēka atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000021705, kas pieder dzīvojamās mājas 18. novembra 16, Daugavpilt, īpašniekiem

2.2.	būves izvietojums zemesgabalā
------	-------------------------------



2.3.	būves plānojums
------	-----------------

Ēkas plānojums atbilst tai paredzētajam lietošanas veidam (palīgēka).

3. Teritorijas labiekārtojums

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	Tehniskais nolietojums (%)
3.1. brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi	-----
Pie ēkas ir zāliens un ceļš ar granta segumu	
3.2. bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi	-----

3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas	-----

3.4. nožogojums un atbalsta sienas	50%

Palīgēku 18. novembra ielā 16 un 18. novembra ielā 14 sadala ugunsdrošā siena.
Nokrišņu iedarbības dēļ sienas augšējā daļa ir bojāta, bet sienas noturība nepazaudēta.
Nepieciešams veikt ugunsdrošās sienas remontu, lai pagarinātu to kalpošanas laiku.







4. Būves daļas

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	Tehniskais nolietojums (%)
4.1. pamati un pamatne	-----
Ēkai nav pamata virszemes daļas. Sakarā ar to, ka apsekošanas laikā pamatu šurfēšana netika veikta, nav zināms to veids un tehniskais stāvoklis.	
4.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes	-----

4.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas	70%

Ēkai ir koka karkasa tips - kolonnas, spārēs, sijas. Vietām konstatēti koku elementu kritiski defekti - trūdēšana, nepieļaujamas izlieces, lauzumi. Doto bojājumu cēloni ir ilgs ēkas kalpošanas laiks, ilga laika vienmērīga nokrišņu piekļuve ēkas iekšā jumta seguma bojājumu dēļ. Iepriekšminēti defekti ietekmē uz ēkas kopējo noturību un izraisa ēkas sabrukuma risku. Kopējais tehniskais stāvoklis ir vērtējams, ka neapmierinošs.




4.4.	pašnesošās sienas	-----

4.5.	šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija	70%

Ēkas fasādes koka apdarei pie zemes virsmas ir konstatēti biobojājumi (trūdēšana, sūnas un pelējums), kas saisīti ar vienmērīgo samierināšanu ūdens novadīšanas sistēmas trūkuma dēļ (reljefa organizācija, lietusūdens novadīšanas sistēmas trūkums ēkas jumtā). Kopējais tehniskais stāvoklis ir vērtējams, ka neapmierinošs.



4.6.	pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi	-----
<p><i>Zem ēkas ir bedre(pagrabs) no kieģeļu mūra sienām un dzelzbetona sijām ar aptuveno dziļumu 2,0-2,5m, trūkst ieejas lūkas, tās vietā ir norūsējošais režgis, kā arī nav kāpņu. Pagraba apsekošana no iekšpuses nebija veikta, sakarā ar to nav zināmi pagraba gabarīti un tehniskais stāvoklis. Uz pagraba grīdas virsmas ir redzami būvgruzi un citi atkritumi, ar ko var konstatēt, ka pagrabu neekspluatē. Nepieciešams nomainīt norūsējošo režgi uz drošu vaku, lai nepieļautu cilvēku krišanu pagrabā!</i></p>		
4.7.	būves telpiskās noturības elementi	70%
<p><i>Būves telpiskā noturība nav nodrošināta, jo ēkas nesošiem elementiem konstatēti kritiski defekti - trūdēšana, nepieļaujamas izlieces, lauzumi, kas ietekmē elementu integritāti un noturību. Kopējais stāvoklis neapmierinošs.</i></p>		
4.8.	jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma	70%
<p><i>Jumta nesošas konstrukcijas – koka spāres, kuram vietās konstatēta trūdēšana, nepieļaujamas izlieces, lauzumi. Jumta segums - šķifera loksnes, vietām ruberoīds, jumta segumi ir fiziski nolietoti ar bojājumiem. Kopējais stāvoklis neapmierinošs.</i></p>		
		

4.9.	balkoni, lodžijas, lieveni, jumtiņi	-----
4.10.	kāpnes un pandusi	-----
4.11.	starpsienas	70%
<p><i>Nesošās vertikālas un diagonālas koka sijas un kolonas ar apšuvumu no koka dēļiem. Vietām konstatēti trūdēšana, nepieļaujamas izlieces, lauzumi, vai apšuvuma dēļu trūkums. Kopējais stāvoklis neapmierinošs.</i></p> 		
4.12.	grīdas	-----
<p><i>Grunts vai pagraba pārsegums</i></p>		
4.13.	ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas	70%
<p><i>Ārdurvu ailes/ārdurvis/vārti – koka brusa, koka dēļu plātnē. Konstatēti saškiebumi, liels fiziskais nolietojums (trupēšanas procesi, bojājumi utt.). Kopējais stāvoklis neapmierinošs.</i></p>  		
4.14.	apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi	-----
4.15.	konstrukciju un materiālu ugunsizturība	70%
<p><i>Koka konstrukcijas ir brīvi pakļautas uguns iedarbībai, nav konstatētas aizsardzības pazīmes</i></p>		
4.16.	ventilācijas šahtas un kanāli	-----
4.17.	liftu šahtas	-----

4.18.	iekšējā apdare un arhitektūras detaļas	-----

4.19.	ārējā apdare un arhitektūras detaļas	70%
<p><i>Ēkas apdare ir nekrāsoti koka dēļi ar trupēšanas procesiem. Kopējais stāvoklis neapmierinošs. Dažādu izmēru ēkas durvis, vārti, logi, bojāta, nekrāsota ēkas apdare no koka dēliem, bojājumu dēļ viļņota jumta konstrukcija - kopā veido ēkas nepievilcīgo ārējo izskatu - kas ir redzams no 18. novembra ielas puses, ar ko tiek pasliktināts Daugavpils pilsētas kopējais izskats.</i></p> 		
4.20.	citas būves daļas	50%
<p><i>Ēkas gala sienā ir konstatēta nelikumīgi izbūvēta palīgēka.</i></p> 		

7. Kopsavilkums

7.1.	būves tehniskais nolietojums
<p><i>Ēkai tika konstatēti nesošo konstrukciju bojājumi, kuru dēļ tās ekspluatācija nav iespējama. Ēka ir avārijas stāvoklī, tā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, kā arī nodarīt kaitējumu mantai. Ēkas kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams, kā neapmierinošs, kopējais ēkas fiziskais nolietojums ir ap 70%.</i></p>	
7.2.	secinājumi un ieteikumi
<p><u>Nepieciešams veikt palīgēkas demontāžu, jo ēka atrodas avārijas stāvoklī un sabrukuma gadījumā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, kā arī nodarīt kaitējumu mantai.</u> <u>Ēkas pārbūves darbi (nesošo konstrukciju pastiprināšana, pārbūve, atjaunošana, daļēja demontāža ar palikušās daļas atjaunošanu utt.) ir tehniski un ekonomiski nepamatoti,</u></p>	

nepieciešams veikt ēkas demontāžu!

Tehniskā apsekošana veikta 2020.gada 6.jūlijā

Rasita Latkovska, ser.Nr.3-01209, SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris (projektētājs)

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)