

# Vispārējie rādītāji

## Projekta galvenie rādītāji

Ēkas nosaukums	Tilpums [m³]	Gada laiks pie T <sub>āra</sub> [°C]	Siltuma pateriņš [kW]				Aukstuma pateriņš	Elektrodzīnēju jauda [kW]
			Apkure	Ventilācija	KŪ apgāde	KOPĀ		
Raiņa iela 23	-	-23.3	47	-	45	92	-	1

## Rasējuma komplekta SM saraksts

Nr.	Nosaukums	Piezīmes
AVK-A-1	Vispārējie rādītāji	
AVK-A-2	Apkure. Pagrabstāva plāns	
AVK-A-3	Apkure. 1. stāva plāns	
AVK-A-4	Apkure. 2. stāva plāns	
AVK-A-5	Apkures sistēmas aksonometriskā shēma	
AVK-A-6	Apkures kolektoru apsaistes shēma	
AVK-A-7	Datu pārraides shēma	

## Klātpievienoto un izmantoto dokumentu saraksts

Nr.	Nosaukums	Piezīmes
IS	Būvizstrādājumu specifikācija	
Pielikums 1	Siltuma zudumu aprēķins	
Pielikums 2	Sistēmas hidrauliskais aprēķins	

Visas atsauces uz iekārtu, materiāli un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas  
vadītājs

Vladislavs Kazačonoks  
sertifikāta Nr.3-01532

(datums)

(paraksts)

Objekts: Apkures sistēmas rekonstrukcija

Adrese: Raiņa iela 23, Daugavpils

Būvprojekta daļas vadītājs:

V.Kazačonoks

Izstrādāja:

S.Zaharovs

Pasūtītājs:

SIA "DDZkSU" reģ. nr. 41503002485

Datums

06.2022

Pasūtījuma numurs:

TP\_08/2022

Mērogs

b/m

Stādija

ID

Lapa

AVK-A-1

Lapas

7

Lapas  
nosaukums

VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI

**SIA "KVS10"**

Tautas 87-6, Daugavpils, Latvija  
Būvkomersanta reģ. №16424  
E-mail: siakvs10@gmail.com

