

Siltuma zudumu aprēķins																
Telpa			Atdzisusi virsma								Papildinājumi				Siltuma zudumi, W	
Telpa nr.	Nosaukums	Temperatūra telpā, °C	Nosaukums	Orientācija	L, m	H, m	Daudzums	S, m²	Siltumatdeves koef., U W/(m²·°C)	Temperatūras starpība, °C	Debes puses, %	Vējš, %	Citi, %	Papildinājuma koeficients		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.Stāvs																
	Nr.1a															
1	Dzīvojamā istaba	20	AS	A	5,48	3,85	1	21,10	0,95	43	10%	5%	0%	1,15	998	
		20	AS	Z	6,13	3,85	1	23,60	0,95	43	10%	5%	0%	1,15	1116	
		20	L	Z	1,10	1,60	2	3,52	1,55	43	10%	5%	0%	1,15	543	
		20	G	-			1	24,56	0,47	15	0%	0%	0%	1,00	173	
		20	INF	-	24,56	3,65	1,0	89,64	0,12	43	0%	0%	0%	1,00	466	
														Kopā	3297	
2	Virtuve, gaitenis	18	AS	A	3,47	3,85	1	13,36	0,95	41	10%	5%	0%	1,15	603	
		18	L	A	1,10	1,60	1	1,76	1,55	41	10%	5%	0%	1,15	130	
		18	G	-			1	10,78	0,47	13	0%	0%	0%	1,00	66	
		18	IS	-	2,55	3,65	1	9,31	1,05	2	0%	0%	0%	1,00	20	
		18	D	-	0,80	2,00	1	1,60	1,35	2	0%	0%	0%	1,00	4	
		18	INF	-	10,78	3,65	1,0	39,35	0,12	41	0%	0%	0%	1,00	195	
														Kopā	1017	
3	Vannas istaba	25	IS	-	3,88	3,65	1	14,16	1,05	7	0%	0%	0%	1,00	104	
		25	IS	-	2,98	3,65	1	10,88	1,05	7	0%	0%	0%	1,00	80	
		25	G	-			1	2,13	0,47	20	0%	0%	0%	1,00	20	
		25	INF	-	2,13	3,65	2,0	15,55	0,12	48	0%	0%	0%	1,00	180	
														Kopā	384	
Kopā dzīvoklis															4698	
	Nr.1															
1	Dzīvojamā istaba	20	AS	A	5,95	3,85	1	22,91	0,95	43	10%	5%	0%	1,15	1084	
		20	AS	D	4,85	3,85	1	18,67	0,95	43	0%	5%	0%	1,05	806	
		20	L	D	1,10	1,60	2	3,52	1,55	43	0%	5%	0%	1,05	496	
		20	G	-			1	20,36	0,47	43	0%	0%	0%	1,00	414	
		20	INF	-	20,36	3,65	1,0	74,31	0,12	43	0%	0%	0%	1,00	386	
														Kopā	3187	
2	Dzīvojamā istaba	18	AS	D	2,40	3,85	1	9,24	0,95	41	0%	5%	0%	1,05	381	
		18	L	D	1,10	1,60	1	1,76	1,55	41	0%	5%	0%	1,05	118	
		18	G	-			1	7,10	0,47	41	0%	0%	0%	1,00	138	
		18	INF	-	7,10	3,65	1,0	25,92	0,12	41	0%	0%	0%	1,00	128	
														Kopā	765	
3	Virtuve	18	AS	D	2,50	3,85	1	9,63	0,95	41	0%	5%	0%	1,05	397	
		18	L	D	1,10	1,60	1	1,76	1,55	41	0%	5%	0%	1,05	118	
		18	IS	-	3,22	3,65	1	11,75	1,05	2	0%	0%	0%	1,00	25	
		18	G	-			1	7,39	0,47	41	0%	0%	0%	1,00	143	
		18	INF	-	7,39	3,65	1,0	26,97	0,12	41	0%	0%	0%	1,00	134	
														Kopā	817	
4	Gaitenis	18	IS	-	1,47	3,65	1	5,37	1,05	2	0%	0%	0%	1,00	11	
		18	D	-	0,80	2,00	1	1,60	1,35	2	0%	0%	0%	1,00	4	
		18	G	-			1	8,27	0,47	41	0%	0%	0%	1,00	161	
		18	INF	-	8,27	3,65	1,0	30,19	0,12	41	0%	0%	0%	1,00	150	
														Kopā	326	
5	Tualete	25	IS	-	1,00	3,65	1	3,65	1,05	9	0%	0%	0%	1,00	34	
		25	IS	-	1,00	3,65	1	3,65	1,05	9	0%	0%	0%	1,00	34	
		25	G	-			1	0,93	0,47	48	0%	0%	0%	1,00	21	
		25	INF	-	0,93	3,10	2,0	5,77	0,12	48	0%	0%	0%	1,00	67	
														Kopā	157	
Kopā dzīvoklis															5251	

V.Kazačonoks 3-01532				OBJEKTS: Apkures sistēmas rekonstrukcijas projekts DAUGAVPILS, RAIŅA IELĀ 23				Pasūtījuma Nr. TP_08/22	
AMATS	V.UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PASŪTĪTĀJS: SIA "DDzKSU"				Stadija	Lapa
								T.p.	1/4
Inžen.	V.Kazačonoks		05.2022.g	LAPAS NOSAUKUMS:				Mērogs	Marka
Izstr.	S.Zaharovs		05.2022.g	Siltuma zudumu aprēķins				b/m	AVK