

TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr.V18-03

Apskates/vērtēšanas datums: 05.03.2018/21.03.2018

Apskates vieta: Daugavpils

Transportlīdzekļa īpašnieka dati

Īpašnieks	SIA DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS
Adrese	Liepājas iela 21, Daugavpils

Transportlīdzeklis

Reģistrācijas Nr.	FK2967	Motora tilpums (cm3)	1461
Marka, modelis	RENAULT KANGOO	Dzinēja jauda (kW)	48
Pirmā reģistrācija	18.04.2005	Degvielas tips	dīze/degviela
Šasijas Nr.	VF1KCR7BF32874990	Krāsa	balta
Reģ.apliecības Nr.	AF0136823	Odometra rādījums (km)	223726
Transportlīdzekļa tips	viegla pasāžieru	Tehniskā apskate	17.10.2018
Virsbūves tips	vienapjoma	Durvju skaits	4

Komplektācija un papildaprīkojums

Lūka / panorāmas lūka	X	Imobilaizers	Sporta sēdekļi	Kondicionieris
Jumta slīdes	X	Signalizācija	Ādas stūre	Klimata kontrole
Vieglmetāla diski	X	ABS	Multifunkcionāla stūre	Automātiskā ā/kārba
Priekš. miglas lukturi		ASR	Gaisa piekare	Tonētie stikli
Xenona / adapt.lukturi		Audio aparātūra	X Centrālā atslēga	Papildus sēdekļu rinda
Priekš. parkoš. sensori		CD/MP3/disku mainītājs	Borta kompjūters	Marķējums
Aizm. parkoš. sensori		Navigācija	Autonomā apsilde	Adaptīvā kruīzkontrole
Sakabes ierīce		DVD	Lietus sensors	Kruīzkontrole
Elektr. stūres pastiprin.	X	Airbag	Visu riteņu piedziņa	Atpakaļskata kamera
Ādas salons		Elektriski reg. sēdekļi	El. reg. / apsild. spoguļi	Koka apdares paneļi
Pusādas salons		Apsildāmi sēdekļi	Pašaptumš. ār. spoguļi	Elektr. stiklu. pac.

Fotofiksācija





Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis

Vērtību pazeminoši faktori	1. Virsvūves krāsojumam bojājumi – skrambas, buktes
	2. Virsbūves apakšai, durvīm un riteņu arkām korozijas bojājumi
	3. Priekš. un aizm. buferim skrambas
	4. Motoram/pārnesei kārba ievērojāmā eļļas noplūde
	5. Vietām sabojāta salona apdare
	6. A/m balstiekārta un bremžu sistēma bojāta ar koroziju
	7. Riepu nolietojums ~70%
	8. Apskates laikā transportlīdzekļa motors strāda nevienmērīgi
Vērtību paaugstinoši faktori	

Secinājums

Transportlīdzekļa vērtība	960.00 EUR (deviņi simti sešdesmit euro 00 centi)
---------------------------	--

Transportlīdzekļa apsekošanas brīdī tika vērtēts tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā, objektīvi un pēc labākās sirdsapziņas, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktu un LTAB norādījumus.

Vērtība norādīta ar PVN ja tāds ir piemērojams

Pamatojums

1. Konkrētā transportlīdzekļa vizuālā apskate (apskates protkols nr.V18-03)
2. CSDD un VTUA noteikumi "Par transporta līdzekļa tehnisko stāvokli".
3. Tirgus konjunktūras datu analīze: ss.lv; autoplus.lt; mobile.de; mascus.com, tolmets.lv

Tehniskais eksperts

Staņislavs Rosovskis

Tehniskā eksperts sertifikāta Nr. AA401,
derīgs līdz 09.06.2019

